CarOnSale

Nissan NV300 L1H1 2,7 t PRO

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 70*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	206.139km	121 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV300 L1H1 2,7 t PRO [AT - Ka4 2,7t dCi 120 DPF EU6, L1H1 PRO, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VNVF4000556474796	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.139km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.620km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW dCi KAT
- Radstand 3098 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar und Ablagefächer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Cool & Sound-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Regensensor
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























NISSAN INTERNATIONAL S.A.
92/2007/45/0037
VNVF400055G474796
2900 Kg
4800 Kg
1-1585 Kg
2-1650 Kg
KR2
KH1
TTKACLBX82SAA00141











KFZ DRABITS









EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette
Nächste Begutachtung 01.2027
Prüfort Treuedorf/Wulka
Druckdatum/Zeit 28.01.2026 16:21
Prüfstelle KFZ Drabits GmbH





NISSAN
NISSAN NV 300


NISSAN
NISSAN NV 300

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)