CarOnSale

VOLKSWAGEN VW POLO

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2010	118.529km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG POLO	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZAY099797	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.649km	LETZTER SERVICE AM 05/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	265 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	255 µm ⚠
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	255 µm ⚠	Heckklappe	285 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatic
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Mittelarmlehne
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW MPI
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZAY099797
1550 kg
2586 kg
1- 0830 kg
2- 0770 kg
Typ 6R


CarOnSale


CarOnSale






BAYERN 1















05.01.2010 0603 APO000062
M1 AB
WVWZZZ6RZAY099797 0
VOLKSWAGEN VW
6R
ABCGGB
FM5FM52T088LLNVR07MG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPC.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5,A,PMCF,ML,N1 I
BENZIN
0001 35A0 01390
F.1/F.2:+35 U. 7 2/8 2:+25 B ANHANGEBETRIEB*O.1:1200 B
IS 8% STEIG *ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2585KG*WW.AHK LT.
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.01.2010*
02 01 0063/05000 177
03970 - 04064 - - 1682
1438 - 1500 - - 01070
00050
139 001550 001550
00830 00770
00830 00770
81 03750 73
01000 0530 005
175/70 R14 84T
175/70 R14 84T
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0510*02
13.08.2009 K DS950423

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)