CarOnSale

Fiat 500 Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



06/2011	171.162km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Sport [DE - LimS3 1.4 16V EU5, Sport, 2007 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200000543889	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.162km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.446km	LETZTER SERVICE AM 10/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einparkhilfe ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V KAT (169A3000)
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sportsitze
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Heckscheibe heizbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Sport-Paket
- Tankdeckel abschließbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Auspuffblende verchromt
- Anzeigeinstrumente Sportdesign
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Raucher-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Vorrüstung für mobiles Navigationssystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Bremssättel Rot lackiert
- Innenausstattung: Leder Poltrona FRAU
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Einparkhilfe elektronisch
- Klimaautomatik
- Sound-System Interscope
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Kopfstützen hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















SAUERLAM 106.50 MHz


FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
1370 kg
2170 kg
MOTORE-ENGINE 169A3000
VERSION 312AXC1B 02F
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES 0362602
MADE IN POLAND


CarOnSale


CarOnSale





FIAT





0:00
35
1:50
0:50
TOMTOM








Fiat Notruf-Nr.
Vom Inland: 01802/110110
Vom Ausland: +49/69/66988-0
Garantieurkunde
Fahrzeugübergabe
Fiat 500 1.4 16V Sport
Auto-Kaletsch GmbH


WARTUNGSNACHWEIS
Auto-Kaletsch GmbH


FIAT
FIAT


Fiat Group
Automobiles S.p.A.
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY






04.06.2011 4136 AJD000368
MI AB
ZFA31200000543889
FIAT
312
AXC1B
02F
FIAT 500
FIAT (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008A
EURO5/A/PI/CI; M, N1 I
Benzin
1368
***


DEKRA
DEKRA
DEKRA
Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Chrom löst sich,



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Chrom löst sich,




- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)




- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Verformung)



- Schweller links (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)