CarOnSale

Ford Kuga Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



04/2018	93.294km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Trend [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Trend 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAJY12493	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.294km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.629km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kühlergrill silber
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- 6 Lautsprecher
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fußmatten Teppich
- Reserverad als Notrad
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Kuga
1.5 EcoBoost 150PS
Euro 6
2WD


CarOnSale






Auto-Küpker GmbH
Auto-Küpker GmbH








11.04.2018
WF0AXXWPMAJY12483
FORD
DM2
M6MC1AX
5TN8ZB00P1C
KUGA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M; N1 I
Benzin
0001
38W0
1498
F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
GRAU
e13*2001/116*0109*46
30.08.2017
EZ621767



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)