CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



06/2017	135.830km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI ultra EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G8HN118981	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.830km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.399km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachspoiler
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Glanz-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel asphärisch, links
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt
- Dachreling (Aluminium)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic



Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontkamera (Scheibe)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrstrecke
0.1 km





AUDI AG
WAUZZZ4G8HN118981


CarOnSale







NAV
TEL
RADIO
MEDIA
MENU
BACK
CAR

AUTO
27.0 °C 22.0
AUTO
FRONT
A/C
OFF
REAR
SYNC


Audi multimedia
OPEN
AUTO
27.0 °C 22.0
AUTO

Grafik
Einstellungen

Tour
Verkehr
50 m
370 m
Zielführung
Einstellungen
TMC
12:09




21.0 °C 21.0
AUTO
OFF
AUTO











Marke:	Audi
Modell:	A6 Avant TDI2.0 R4140 A7
Karosseriebez.:	Kombi Pkw
Erstzulassung:	2017-06-12
KM-Stand:	136.000
Hubraum:	1968
Treibstoff:	Diesel
KW:	140
PS:	190
Farbe:	Brillantschwarz
Farbtyp:	Uni
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	rep. Schaden, Nachlackierung Tür VR
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Heckklappe (Rost)




- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)