CarOnSale

Opel Mokka GS

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2025	6.993km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka GS [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, GS, (Facelift) 2024 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNS6SW073696	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 6.993km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Unfallschaden vorne links

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Armaturenbrett (mit Ablagefächer Türverkleidung vorn) weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Black-Paket
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Opel Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 2557 mm
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonderlackierung Kolibri-Blau Metallic
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Winter-Paket
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Komfort-Paket
- Sonderlackierung Brillant
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- 6 Lautsprecher
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Sitzheizung vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Tech-Paket 1
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Voll-LED (IntelliLux)
- Abbiegelicht
- Opel Connect
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VXKUSHNS6SH073696

CarOnSale


CarOnSale









OPEL
Servicehefft




22.10.2025 2525 AAT000509
M1 AF
VXKUSHNS6SW073696 6
OPEL
U
S
HNSS-51D700
MOKKA
STELLANTIS (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6.WLTP,EA,P,PC,M, N1, N2
Benzin
0001 36EA 1199
2 1 86/5500 200
4150 1790
1535 1317
61
140 1710 1710
980 970
980 970
83 3750 67
1200 655 5
215/60 R17 100H
215/60 R17 100H
Weiß 0
e2*2007/46*0639*37
20.06.2025 K HQ571490

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)