BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG

VIN: WBA21FY000FU95713



Beschreibung

	Zulassungsdatum 09/04/2025	**Laufleistung** 52182 km
Farbe PORTIMAO BLAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 170 g/km	**Hubraum** 1998 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	**Max. Leistung** 135 KW

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
	 		
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
	  		
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel

004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren







005	Abdeckung / Vorne Rechts	Fehlt	Ersetzen




006	Abdeckung / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren




007	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
008	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
009	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
010	Heckscheibe / - [1]	Verschmutzt	Polieren




[1] Farbnebel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	7 mm

Kommentar


Reparierter VS Tür VL+HL, Seitenwand L, Dachholm L

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Fehlt



Abdeckung / Vorne Rechts / Fehlt



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Heckscheibe / - / Verschmutzt



Heckscheibe / - / Verschmutzt