CarOnSale

Hyundai ix35 Style 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	100.283km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 Style 2WD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU5, Style 2WD, 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YZU81BCBL091886	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.283km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.401km	LETZTER SERVICE AM 05/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Kondensator defekt.; Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; ein Funkschlüssel beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Plus-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trend-Paket
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder)
- Start-Stop-Knopf
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Sitzheizung hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radstand 2640 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte
- Licht-aus-Automatik
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Smart-Key
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e11*2007/46*0104
- U5Y2U81BCBL091886 -
WD
9P
2030 kg
3930 kg
1 - 1200 kg
2 - 1090 kg



CarOnSale


Motorenöl gewechselt:
SAE 0W40
Menge 4 l
Km-Stand 54.310
Datum 02.04.2025
Nächster Wechsel:
Km-Stand 108.000
Datum 04.2026
Autotechnik C. Kalwellis
Telefon 02264 / 2017121












PERIODIC MAINTENANCE RECORDS
Mileage/Пробег 19 299
Km/км
Date/Дата: 15.11.2013
BONGEN AUTO & SERVICE Wipperfürth
BOSCH Service

PERIODIC MAINTENANCE RECORDS
Mileage/Пробег 25401
Km/км
Date/Дата: 27 5 15
KFZ-Meisterbetrieb
Autotechnik
Reifendienst
Industriestraße 3
51709 Marienheide-Rodt
Telefon 02264/201721
C. Kalwellis
Next service before:
Km/км 56000

HYUNDAI
Warranty Information & Maintenance Record
ix35


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)