CarOnSale

Opel Astra Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	82.619km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Ultimate [DE - Kb5 1.4 Turbo EU6, Ultimate, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VBE8EC6J8033296	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.619km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.399 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.390km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung hinten
- Bordcomputer
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Voll-LED (IntelliLux)
- Winter-Paket Premium
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Feststellbremse elektrisch
- Innenraum-Paket
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V SIDI Turbo
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Dachreling silber
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Sicht-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- OnStar SOS Service
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontkamera
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig


Sonderausstattung

- Dachhimmel schwarz
- PowerFlex Bar Adapter
- Sitz vorn links mit elektr. verstellbaren Seitenwangen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz
- OPC-Line Interieur-Paket
- Premium-Paket Leder
- Sitzbelüftung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Pedale Aluminium
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOVBE8EC6J8033296
1890 kg
3390 kg
1-0910 kg
2-1000 kg
110 kW




ASTRA









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)