CarOnSale

Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	97.486km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLK 350 CDI 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2049931G372854	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.486km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.520km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Durchladeeinrichtung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Rußpartikelfilter
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kraftstofftank: vergrößert
- Modellpflege
- Radstand 2755 mm
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Premium
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Spiegel-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sportsitze vorn
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Chrom-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel schwarz
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sport-Paket (Interieur)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Rückfahrkamera
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- PRE-SAFE-System
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDC2049931G372854
2500 kg
5100 kg
1- 1270 kg
2- 1320 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale



AUTO




STOP











DEKRA
nächste HU
Sept 2023
Okt 2025
TÜV
SEP 2027
Nur zur Außerbetriebsetzung
Bitte hier freirubbeln
T6Ca08m


30.09.2014 1313 CJD000381 2 2 195/3800 232
M1 AC 4569-4569 1840-1840
WDC2049931G372854 7 1699-1699 1925-1925
Mercedes-Benz 100
204 X 181 2500 2500
H72FM1 1270 1320
NZAAB501 1270 1320
75 2850 73
GLK 350 CDI 4MATIC 2500 750 5
Daimler (D) 235/45 R20 100W XL
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 255/40 R20 101W XL
Kombilimousine
715/2007*1195/2013J 7
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0480*15
Diesel 20.02.2014 K EH882556
0002 35J0 2987
F.1/F.2:2600 B.ANH.BETR.*7.2/9.2:1410 B.ANH.BETR.*WW.A
HK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKS
SEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.
ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.
STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.09.201
4*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Diffusor/Blende



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Diffusor/Blende



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)