CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2023	131.430km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI quattro EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF4XPA084650	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.430km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.246km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Standard-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audi music interface
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Klimaautomatik
- Leichtlaufreifen
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Business-Paket
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF4XPA084650
2230 kg
4030 kg
1- 1120 kg
2- 1220 kg
Typ 8S
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
072023
0.01


CarOnSale
HELLA









Fahrweg kontrollieren!
Hinten












Audi
Service-Nachweis
Übergabe-Inspektion


Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
20900 km / 08.2028
Nächste Inspektion in
20600 km / 09.2027
Zurücksetzen






Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
August 2028
Prüfplakette
Eingeteilt





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)