WF0VXXGCEVKE15309

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	135.798 km
Hersteller	Ford	**Restlauf bis Service**	8 Monat(e)
Typ/Modell	C-MAX	**HU (Bericht lag vor)**	05/2028
Fahrgestellnummer	WF0VXXGCEVKE15309	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	03.06.2019	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	05/2026, 129.331 km	**Lackierung**	Braun
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Zu früh durchgeführt) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung	
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R17 95Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R17 95Y	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R17 95V	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R17 95V	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/80 R16 97M	Maxxis	Sommerreifen	5	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- vorbehaltlich Folgekosten möglich
- Besichtigungsbedingungen bedingt durch Licht und Schmutz
- Fzg. zeigt dem Alter/Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf
- Zulassungsbescheinigung Teil I war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vorhanden

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	C-MAX	**Laufleistung (abgelesen)**	135.798 km
Fahrgestellnummer	WF0VXXGCEVKE15309	**Erstzulassung**	03.06.2019

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Zu früh durchgeführt) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern