CarOnSale

BMW 116 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2011	155.877km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i [DE - LimS5 116 i EU5, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1A11060E903601	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.877km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 23.705km	LETZTER SERVICE AM 12/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm ⚠
Motorhaube	120 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: KARMESINROT
- Schaltpunktanzeige
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Sperrdifferential
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Bremsleuchte
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Comfort-Paket
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red
- Kopfstützen hinten klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sportsitze vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Ausstattungs-Paket: Sport Line
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Licht-Paket
- Sicht-Paket
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos




























CarOnSale



Navigieren
Karte anzeigen
Route planen
Dienste
Einstellungen
Hilfe
Fertig







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Rost)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)