CarOnSale

Nissan Navara N-Guard Double Cab 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	123.525km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Navara N-Guard Double Cab 4x4 [DE - PickupDK4 4x4 2.3 dCi EU6, N-Guard 4x4 (Euro 6), 2018 - 2019]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN VSKCTND23U0135309	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.525km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.515km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung
- Anhängerkupplung (geflanscht)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geländeuntersetzung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Luftdüsen hinten
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,3 Ltr. - 140 kW dCi Diesel KAT
- Optik-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 3150 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebedach elektrisch
- Schienensystem Lastenverankerung
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger vorn Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Rückfahrkamera
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Trittbretter seitlich
- Dachreling
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Stoßfänger hinten verchromt
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: GREY

Sonderausstattung

- Differentialsperre

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























NISSAN
e9*2007/46*6364
VSKCTND23U0135309
3250 kg
6130 kg
1- 1490 kg
2- 1980 kg
K51 G
CTSNLWLD23IFRHCF-BCEN
VSKCTND23U0135309



CarOnSale


NAVARA
CarOnSale









Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN 2460
AUTOHAUS AM RÜSTERBAUM
KLOOS GMBH & CO. KG
24.04.19
21018
40.000
30.11.19
41567
60.000

NAVARA
NISSAN
CONNECT






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)




- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)