CarOnSale

Mercedes-Benz G 350 d Professional

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2017	186.864km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG G 350 d Professional [DE - SUV5 G 350 d EU6, Professional, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDB4633421X269240	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.864km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 183.175km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 261g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Bremsassistent
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Radstand 2850 mm
- Rücksitz geteilt
- Schmutzfänger hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anbauteile schwarz
- Auftritt Stoßfänger hinten
- Differentialsperren
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Innenausstattung: Holz Pappel
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad mit Multifunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Radio mit Bluetooth und Navigation
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Stoßfänger vorn in Stahlausführung
- Schutzgitter Scheinwerfer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Felgen-Design: 5-Speichen (schwarz)
- Ladungsschutz-Paket
- Off-Road-Paket Professional
- Trittbretter seitlich
- Dachgepäckträger mit Leiter
- Holzboden Laderaum
- Feuerlöscher
- Leseleuchte
- Sitzheizung vorn
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















P R N D E
14.0°C
14:49






DAIMLER AG
WDB4633421X269240
3200 kg
6700 kg
1- 1550 kg
2- 1900 kg
Mercedes-Benz
Made in Austria


CarOnSale







G-Klasse
Mercedes-Benz


DEKRA
LANDRATSAMT ROSENHEIM
VERKEHRSWESEN


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Wassereintritt)