CarOnSale

Opel Corsa 150 Jahre Opel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2012	108.633km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa 150 Jahre Opel [DE - LimS5 1.4 EU5, "150 Jahre Opel", (Facelift) 2011 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN W0L0SDL68C4233891	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.633km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.369km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Ölfeucht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Technik-Paket 1
- Winter-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
e1*2001/116*0379
WOLOSDL68C4233891
1640 kg
2590 kg
1-0875 kg
2-0800 kg
I 176 TAH
HQ
5966


CarOnSale

CarOnSale











Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis



Servicebestätigung
NOWAK


Servicebestätigung
NOWAK



Servicebestätigung
NOWAK


Servicebestätigung
NOWAK



OPEL SERVICE- UND GARANTIEHEFT




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


28.06.2012 0035 AIK034579
M1 AF
WOL0SDL68C4233891 6
OPEL
S-D
PP11
1AACB9Y0ACA5
Corsa
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*566/2011A
EURO5/A;P1/C1; M, M1 1
Benzin
0001 35A0 1398
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 1685*1.278.2:bei Anhängebetrieb 855*zul. Ges.-Gew.d.Zuges max. 2590 kg bis 12% St
elg.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*




VIN WOL0SDL68C4233891
Security Code 8699
Engine Type/No A14XEL/19AM1309
Key No Z0695
Radio Type/Code OD33
Serial No C1948161
CD-Changer Type/Code
Serial No
Phone/Telematic Type
Serial No



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)