CarOnSale

Ford S-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	207.928km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPCJJS46584	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.928km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 178.119km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Premium
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Gurtstraffer
- KeyFree-System
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- 8 Lautsprecher
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kindersicherung elektrisch
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- 12 Lautsprecher
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Premium-Sound-Paket
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- 8 Lautsprecher
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB)
- Subwoofer
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Business-Paket
- KeyFree-Paket
- Raucher-Paket
- Technologie-Paket
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- KeyFree-System
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0JXXWPCJJS46584


CarOnSale



Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
AUTOZENTRUM | ACKER


Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Fahrzeugangaben




Zulassungsbescheinigung Teil I


[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)




- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)