CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 250 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	84.934km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 250 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 EU6d-T, 4Matic, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539461F488861	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.662km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	160 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Radstand 2873 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Getränkehalter vorn
- Innenhimmel Stoff
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Chrom-Paket
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Off-Road-Styling-Paket
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Unterfahrschutz (Kunststoff)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Auspuffanlage
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- USB-Anschluss im Fond
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
WDC2539461F488861
2410 kg
4910 kg
1125 kg
1285 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany





Service A
in 106 Tagen
ASSYST PLUS
11.0°C
10:46

180°-Ansicht

Navigationsbereit









STOP





GLC


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0727856841
0064925
EX763788

26.06.2018
WDC2539461F488861
MERCEDES-BENZ
GLC 250 4MATIC
DAIMLER (D)
Kombilimousine
Schwarz
Benzin
1991
EX763788

DEKRA
DEKRA
DEKRA
8c40b4e
TX354644
Landratsamt


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)