CarOnSale

Opel Astra Elegance Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2020	24.921km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Elegance Start/Stop [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Elegance, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W0VBE6ES2LG044686	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.921km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 23.988km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rückfahrkamera (digital)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicht-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: NAUTIC BLUE
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontkamera
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Leseleuchten im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Innenraum-Paket
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Abbiegelicht
- Lenkrad heizbar
- Ergonomie-Paket
- Voll-LED (IntelliLux)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Heckleuchten LED
- Fußmatten Velours
- Winter-Paket
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WOVBE6ES2LG04466

CarOnSale


CarOnSale








Vorausschauende Navigation ist aus. Schalten Sie sie in den Einstellungen ein.








Servicebestätigung
HOPPMANN Autohaus GmbH
Heesstraße 91 57223 Kreuztal



Servicebestätigung
HOPPMANN Autohaus GmbH
Heesstraße 91 57223 Kreuztal



Servicebestätigung
HOPPMANN Autohaus GmbH
Heesstraße 91 57223 Kreuztal




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)