CarOnSale

# Alfa Romeo Stelvio Business 2WD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | 158.336km | 160 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Alfa Romeo | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Stelvio Business 2WD [AT - SUV5 2.2 JTDM EU6d, Business 2WD, (Facelift) 2021 - 2022] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>ZARPAGLX6M7D16151 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>158.336km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>131.908km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2021 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>146g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 420 µm ⚠ |
| Motorhaube | 280 µm ⚠ | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Business
- Dynamic Steering Torque (DST)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontgrill mit Wabendesign, Rahmen schwarz
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik und Mikrofon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 118 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multi-Funktions-Display
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang Digital (DAB)
- Radstand 2818 mm
- Regen-Bremsassistent (RBA)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag
- Servolenkung (Aktivlenkung)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mechan. verstellbar (6-fach)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Keyless-Entry
- Luftqualitätssensor mit Antibeschlag Sensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Türgriffe außen beleuchtet
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Komfort-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss im Fond
- Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Farbbildschirm 8,8")
- Lenkrad heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonderlackierung Vulcano-Schwarz Metallic
- Winter-Paket (1)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















ZARPAGLX6
M7D16151

CarOnSale















SERVICE-LEISTUNGEN
FREE TO GO
AUTO AIGNER GMBH
www.autoaigner.at


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZARPAGLX6M7D16151


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)