CarOnSale

Mercedes-Benz 419 CDI V6 RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2020	229.823km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 419 CDI V6 RWD L2 [DE - HKa4 419 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076431P212427	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 229.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 199.846km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro VI
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 249g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abschleppöse hinten
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Kindersicherung
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 4,10 t
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Adaptives Bremslicht
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Trailer Stability Assist (TSA)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrtenschreiber digital, downloadfähig
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Keyless-Start
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)

Sonderausstattung

- Anhängersteckdose 13-polig
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fzg. ohne Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Kühlergrill verchromt
- Leitungskanal an Seitenwand
- Vorderachse verstärkt
- Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sprachbediensystem (Linguatronic)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Scheinwerfer LED High Performance
- Batterietrennschalter 1-polig
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
- Park-Paket mit 360° Kamera
- WLAN-Hotspot
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Klappdeckel für Ablagefach
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Leitungskanal an Heckportal
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder)
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25" mit Navigation)
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0296
W1V9076431P212427
L = 5940 mm
W = 2020 mm
H = 6100 mm
HA=4,182
3880 kg
7000 kg
1- 2000 kg
2- 2430 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale




RES
SET+
CNCL
SET-













1426


Grand Canyon
Hymer GmbH & Co.KG
e1*2001/116*0419
STUFE 2
0020280124
W1V9076431P212427
3500 KG
7000 KG
1- 1860 KG
2- 2250 KG
3- KG


VOL


EHMER CAR
Sprinter


20.05.2020
WV9076431P212427
Hymer
EG/5.003
DKT8HN
Grand Canyon
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Wohnmobil
EUROVI; D; M, N
Diesel
0002 6600 2987
Datum zur Emissionsklasse: 20.05.2020*
235/65 R16C
235/65 R16C
e1*2001/116*0419*22
11.02.2020



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)