CarOnSale

# Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | 97.911km | 150 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q3 [DE - SUV5 35 1.5 TFSI EU6d-T, S line, 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZF34L1052309 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>97.911km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.498 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>96.966km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>162g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 170 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 160 µm | Kotflügel vorne rechts | 155 µm |
| Türe hinten links | 160 µm | Türe hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 165 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 170 µm ⚠ |
| Dach | 185 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Voll-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*1900
WAUZZZF34L1052309
2080 kg
3880 kg
1 - 1095 kg
2 - 1090 kg
Typ F3
DFYA3641
112019

















GRAF HARDENBERG










21.0°c
21.0°c
AUTO
A/C













| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2020 | | 0588 | | BRL000191 | | 02 | 01 | 0110/05000 | | 205 |
| M1 | | AC | | | | 04484 - 04615 | | 1849 - 1856 |
| WAUZZZF34L1052309 | | | | 9 | | 1565 - 1617 | | 001605--- |
| Audi | | | | | | - | | 00090 | | - |
| F3 | | | | | | 0162 | | 002080 | | 002080 |
| XDFYAF1 | | | | | | 01095 | | 01090 | | - |
| FD7FD7GC008RT21C194BFAHA4EM10 | | | | | | 01095 | | 01090 | | - |
| | | | | | | 075 | | 03750 | | 068 |
| Q3 | | | | | | 01800 | | 0750 | | 005 |
| AUDI | | | | | | 235/50R19 99H | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | | | | 235/50R19 99H | | | | |
| Kombilimousine | | | | | | - | | | | |
| 715/2007*2018/1832DG | | | | | | schwarz | | | | 9 |
| EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I | | | | | | e1*2007/46*1900*08 | | | | |
| Hybr.Benzin/E | | | | | | 07.11.2019 | | K | | FY453105 |
| 0008 | | 36DG | | 01498 | | - | | | | |

7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2000 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3880KG*WW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.02.2020*





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)