CarOnSale

Mazda 3 Center-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	116.510km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Center-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Center-Line, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN 3MZBM54661M115434	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.514km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leseleuchte vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM FLASH
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Player
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

Sonderausstattung

- Licht-Paket
- Touring-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Navigation
10:42


mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION

CarOnSale




OFF
SET
i-stop
OFF
RVM






Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Bäckmann GmbH Boltensternstraße 128 DE - 50735 Köln +492219772020	14/08/2026	115514 km	220.000 km / 137.500 Meilen / 11. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Bäckmann GmbH Boltensternstraße 128 DE - 50735 Köln +492219772020	08/09/2025	107673 km	200.000 km / 125.000 Meilen / 10. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Bäckmann GmbH Boltensternstraße 128 DE - 50735 Köln +492219772020	04/10/2024	99809 km	180.000 km / 112.500 Meilen / 9. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Bäckmann GmbH Boltensternstraße 128 DE - 50735 Köln +4922197720211	11/09/2023	90007 km	160.000 km / 100.000 Meilen / 8. Jahr Karosserie-Inspektion









15.07.2015	7118	AGK00011X	2	1	88/6000	195
M1		AB			4460 - 4465	1795 -
3MZBM54661M115434		7			1450 - 1465	1355 - -
MAZDA					75	
BL			119		1815	1815
546			960		930	-
61WX			960		930	-
			77		3750	71
MAZDA3			1300		600	5 -
MAZDA (J)			205/60R16 92V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60R16 92V			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*136/2014J			Braun/		8/	
EURO5;J;PI/CI: M, N1 I			e11*2001/116*0262*13			
Benzin			12.12.2014	K	WN728628	
0001	35J0	1998				
0.1:1600 BIS 84 STZIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.07.201						
5*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)