CarOnSale

Renault Scenic BOSE Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	82.565km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic BOSE Edition [DE - Van5 1.2 TCe 130 Energy EU6, BOSE-Edition, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF1RFA00359320586	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.565km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.435km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**165 µm** ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	-
Dach	**160 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Family-Paket
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy
- Navigations-Paket
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Panorama-Frontscheibe
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Kopfstützen
- Relax-Paket
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebekonsole vorn mitte
- Schiebekonsole vorn mitte
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Sound-System BOSE
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem
- USB-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Variomodul
- Wegfahrsperre
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















RENAULT
VF1RFA0D359320586

CarOnSale
















KONTROLLNACHWEISE (3/6)
RENAULT



KONTROLLNACHWEISE (2/6)
RENAULT


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
RENAULT


Renault SCENIC
Renault SCENIC
R-Link 2
R-Link 2


RENAULT


Nächste HU
Monat/Jahr
NOV 2022
OKT 2024
TOCD2685
Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn


16.11.2017
VF1RFA00359320586
RENAULT
RFA
JF2
M0GRSA015000
SCENIC
RENAULT (F)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2016/646W/RG
EURO6;W;PI/CI; M, M1 I
BENZIN
0001 36W0 0119
FAHRZEUGART, BAUTECHN.ZUL.GES-MASSE U.ZUGKOMBINATION:
3521KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.11.2017*
GRAU/SCHWARZ
e2*2007/46*0574*02
20.04.2017
EW631777



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kleber löst sich;



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kleber löst sich;



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)