CarOnSale

Mercedes-Benz 3.0 CDI Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2014	204.670km	224 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3.0 CDI Edition [DE - McAD4 Marco Polo EU5, 3.0 CDI Edition, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN WDF63981313846875	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.670km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 202.805km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	13 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Auflastung auf 3,05 t
- Ausführung: Marco Polo
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- Cockpit Softtouch
- Dachbett
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar hinten rechts, links feststehend
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 180 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Wurzelholz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserie/Aufbau: lang
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: DOLOMITBRAUN
- Parktronic-System (PTS)
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Reserverad mit Wagenheber
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Armlehne für Beifahrersitz außen
- Sitzausstattung: Armlehne für Fahrersitz außen
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Sitzausstattung: Wertfach unter Beifahrersitz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Callao
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vorhänge rundum
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO in Yachtbodenoptik hell
- Einstiegsleuchten
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Rückfahrkamera
- Schiebe-/Hebedach (Glas) elektrisch vorn
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















V6
CDI
Mercedes-Benz




204670
5802.3










DAIMLER AG
WDF63981313846875
3050 kg
1550 kg
1550 kg
1550 kg


VIANO
CAR ON SALE
CDI 30



CAR ON SALE









Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
7847969
219020
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




07.01.14
1313
BPS001406
M1
SA
WDF63981313846875
4
Mercedes-Benz
639/2
CBB61305N
2A1J2V36
Viano
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Wohnmobil
715/2007*195/2013M
EURO5:M:PI/CI: N1 III, N2
Diesel
0002
35MO
2987
zu 18: max.510B*F.1/F.2:+100 b.Anh.betr.*AHK lt. EGTG
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination: 5300*U.1/U.3: -
dB(A) bei Ausr. Geräuschdämmung*S.1:max. S-P1.*
BRAUN
8/-
e1*2007/46*0457*06
30.07.13
WE59413


Kreis Pinneberg
Die Landrätin
Fachdienst Straßenverkehr

























Datum: 12.3.26 14:57
Mercedes-Benz : 639 (Vito / Viano 2006-14) : 2011- : ohne 4MATIC : Hinterachse Comfort
Fahrwerk (KM5 + CF7)
4-Rad Gesamtvermessung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)