CarOnSale

Hyundai Tucson Style 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	93.368km	185 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Style 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU6, Style 4WD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ381ADHJ228839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.368km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.926km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Farbe: White Sand Metallic;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling Silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Licht-Paket LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi KAT
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz (Motor)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung getönt

- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Hochtöner
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Multifunktion für Lenkrad
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Scheinwerfer Voll-LED
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















5545.6km
5109




13:43

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
Y3Y YAK
e11*2007/46*2724
TMAJ381ADHJ228839
2250 kg
4150 kg
1-1280 kg
2-1150 kg

CarOnSale


CarOnSale












Ajoneuvon tiedot
Tucson
White Sand Metallic
Y3Y
KYMMENEN MOTOR FINLAND OY
19.7.2016
LV










RES+
SET
OK
MODE




DRIVE MODE
AUTO HOLD


AUTO
SYNC


AUTO
A/C
Lo
OFF
A/C
Clean Air



13:54
RADIO
MEDIA
MAP
NAV


RADIO
MEDIA
MAP
NAV








RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 107 - 108 KK
X = kiveniskemä
O = painauma
# = ulkoinen maalivaurio
HYUNDAI-huolto
Leima, päivämäärä ja allekirjoitus


RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 95 - 96 KK
X = kiveniskemä
O = painauma
# = ulkoinen maalivaurio
HYUNDAI-huolto
Leima, päivämäärä ja allekirjoitus



RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 83 - 84 KK
X = kiveniskemä
O = painauma
# = ulkoinen maalivaurio
HYUNDAI-huolto
Leima, päivämäärä ja allekirjoitus



RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 71 - 72 KK
X = kiveniskemä
O = painauma
# = ulkoinen maalivaurio
HYUNDAI-huolto
Leima, päivämäärä ja allekirjoitus


RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 59 - 60 KK
X = kiveniskemä
O = painauma
# = ulkoinen maalivaurio
HYUNDAI-huolto
Leima, päivämäärä ja allekirjoitus


RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 47 - 48 KK
X = kiveniskemä
O = painauma
# = ulkoinen maalivaurio
HYUNDAI-huolto
Leima, päivämäärä ja allekirjoitus



RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 35 - 36 KK
Autohaus Hellerich GmbH & Co.KG


RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 23 - 24 KK
Autohaus Hellerich GmbH & Co.KG



RUOSTUMATTOMUUSTARKASTUS 12 KK
Autohaus Hellerich GmbH & Co.KG




HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming






31.08.2016
1349
ADV00018.8
M1
AF
TMAJ381ADHJ228839
HYUNDAI
TUCSON,IX35
HYUNDAI MOTOR (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
1995
20:BIS 1650*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 31.08.2016***
4475 -
1850 -
1645 -
1690 - 1854
1900
750
215/70R16 100H
e11*2007/46*2724*03
22.01.2016
WV366246



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Verformung



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)