CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION lang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



05/2021	71.356km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION lang [DE - Bs5 V 220 d EU6d, lang Avantgarde Edition, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1V44781313875430	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.356km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.551km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- WLAN-Hotspot
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)

- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Parktronic-System (PTS)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gurtstraffer
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Auflastung auf 3,1 t
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- PTC Heater
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Heckantrieb
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

★ Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Gepäcksicherungsnetz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Hold-Funktion
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1V44781313875430
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg

CarOnSale








OK









20.05.2021	2222	AAY00918	2 1 120/4400	195
M1	AC		5140	1928
W1V44781313875430		X	1863	2142
MERCEDES-BENZ			100	-
639/2			196 3100	3100
KLU4L310NXX			1550 1550	-
2GJVDX27BEXX			1550 1550	-
			77 3300	70
V-KLASSE			2000 750	7 -
MERCEDES-BENZ			245/45R19XL102/--Y	
FZ Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE			245/45R19XL102/--Y	
715/2007*2018/1832AP			-	
EURO6;WLTP;AP;P/C/; M, N1 I			WEISS	0
DIESEL			E1*2007/46*0457*27	
0002	36AP	1950	19.02.2021 K	GD151624
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1954*F.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*AH				
K LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1*				





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)