CarOnSale

Volkswagen Caddy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2015	369.258km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZ2KZFX147014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 369.258km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.239km	LETZTER SERVICE AM 11/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaanlage Climatic
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3006 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antenne Außenspiegel links
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Mittelkonsole
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ2KZFX147014
2285 kg
3365 kg
1 - 1075 kg
2 - 1250 kg
Typ 2K

CarOnSale


CarOnSale










Die Bedeutung des Serviceplans
2CJ TA2
Caddy Maxi KOTrend
77 kW OttoSRS
CBZB
LSP
LB9A 0000 0000 51
27. 5. 15
17.06.15
Max Moritz
123/33022
26607 Aurich



Service-Nachweis 1
Osterkamp
26721 Emden
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Dokumentation der Karosserieprüfung
Service-Nachweis
Osterkamp
26721 Emden
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung
Osterkamp
26721 Emden
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung
Osterkamp
26721 Emden
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 5
Osterkamp
26721 Emden
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
Taxi
WEISS
205/50 R17 93H
205/50 R17 93H
e1*2001/116*0252*41
25.09.14
EL801069


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
HU
dd1525a
TEC10845
Landkreis Aurich
Der Landrat
im Auftrag
DEKRA


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)