Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller: Volkswagen	Typ: Tiguan Highline 4Motion			Modell: 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Moti..			
	VIN: WVGZZZ5NZJW929589	Aufbau: Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Allradantrieb	KBA-Schlüssel: 0603/BZD	
	rstzulassung: 4.05.2018	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 132 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1984	HU: 07/28	
	144.000 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 147.704 km	max. km-Stand bei Übergabe: 147.301 km		Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 05/26	Letzter KD (km): 130.492 k..	
	Farbe: White Silver Metallic	Lackierung: metallic			Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): 1 km	
	Scheckheft: Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung: Keine Elsa Abfrage möglich						
	Polster: Sitzmittelbahnen in Mikrovlies ..	Polsterfarbe: Titanschwarz	Getriebe: Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..					
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: ja						
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Superbenzin	Schadstoffklasse: Euro 6	CO_2-Emission (g/km): 164 (NEFZ)	Energieeffizienzklasse: C				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein					

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Frontklappe
Ambiente-Paket	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel lackiert
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spie..	Chromleisten an Seitenfenstern	Dachreling silber
Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED, abgedunkelt
Heckscheibenwischer	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 4-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Kneairbag Fahrerseite	Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Radstand 2677 mm	Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap..	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtV..
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Top-Komfortsitze vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Spiegel-Paket	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Winter-Paket	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung schwenkbar	Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Business-Paket
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	Fahrassistenz-Paket Plus	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
Metallic-Lackierung	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabell..	Navigationsmodul Discover Media (für Audios..
Schließ-/Startsystem Keyless Access	Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14..	Standheizung mit Standlüftung
Top-Paket	Volkswagen Media Control und App-Connect /..	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 22.09.2026
- Gültig bis 147301 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Stoßfänger vorne, Motorhaube, Kotflügel VL und VR, Tür VL (0,00 €)


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Diffusor Stoßfänger Hinten verschrammt, Gebrauchss
Fahrzeug bei Besichtigung nass und verschmutzt (1)
Hinweis Reifen alter beachten
Radlaufblende VR beschädigt ern
Spoiler Vorne Rechts verschrammt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Tür hinten rechts - Delle entfernen
Tür vorne links - Lackieren (2)
Tür vorne rechts - Delle entfernen
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nass und verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.
zu (1): Schadenerweiterung möglich; zu (2): Farbunterschied ersichtlich;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert

Technischer Zustand

Fehlteile bei Hereinnahme prüfen (FFB Standheizung, Fahrzeugschlüssel etc.)
Inspektion - Wartung
Klimaanlange o.F. prüfen
Motor - Ölundichtigkeit / prüfen
Ozonbehandlung durchführen (ggf. Schadenerweiterung möglich Tierhaare entfernen)
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern (Flankenschaden)
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
Füllmittel fehlt
Kompressor fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/55 R18 100V	VL 4,00 mm (Continental)	VR 4,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 235/55 R18 100V	HL 4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
0,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Stoßfänger vorne, Motorhaube, Kotflügel VL und VR, Tür VL (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
144.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Highline 4Motion

VIN: WVGZZZ5NZJW929589
Kilometerstand: 147.704 km
Erstzulassung: 14.05.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2






















Willkommen
MICHI
147301


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
15:30




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NZJW929589
Inspektion seit 15 Tagen
Ölwechsel-Service
in 11200 km oder 209 Tagen


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


































Continental










AllSeasonContact












AllSeasonContact




AllSeasonContact
235/55 R19



WVGZZZ5NZJW929589




WVGZZZ5NZJW929589


13:27
Reichweite
270
ANW
147704




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NZJW929589
Inspektion seit 28 Tagen
Ölwechsel-Service
in 10800 km oder 196 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
NAV
APP
CAR
MENU

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Highline 4Motion

VIN: WVGZZZ5NZJW929589
Kilometerstand: 147.704 km
Erstzulassung: 14.05.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Inspektion - Wartung



Ozonbehandlung durchführen



Tür vorne links - Lackieren



Radlaufblende VR beschädigt ern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Fahrzeug bei Besichtigung nass und verschmutzt



Fahrzeug bei Besichtigung nass und verschmutzt



Motor - Ölundichtigkeit / prüfen



Motor - Ölundichtigkeit / prüfen



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Spoiler Vorne Rechts verschrammt, Gebrauchsspur



Spoiler Vorne Rechts verschrammt, Gebrauchsspur



Diffusor Stoßfänger Hinten verschrammt, Gebrauchss



Diffusor Stoßfänger Hinten verschrammt, Gebrauchss