CarOnSale

Renault Clio Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	111.987km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Dynamique [DE - Kb5 1.2 16V TCe 100 EU4, Dynamique, (Facelift) 2009 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KRCP0H42216338	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.987km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrik-Paket
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klang & Klima-Paket (4 Lautsprecher)
- Koffer-/Laderaumboden mit Stau-/Ablagefach (herausnehmbar)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Klimaanlage
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik
- Nebelscheinwerfer
- Aktives Kurvenlicht

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF1KRCP0H42216338

CarOnSale


CarOnSale








RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE




30.11.09
M1
VF1KRCP0H42216838
RENAULT
R
KRCP
KRCP0H
CLIO
RENAULT (F)
Kombilimousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
195/50 R16 (88)V
195/50 R16 (88)V
GRAU
e2*2001/116*0327*27
30.07.09


DEKRA
nächste HU
Außer Betrieb gesetzt am
10.11.26
Kreis Gütersloh
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)