CarOnSale

Mercedes-Benz S 500 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	124.268km	455 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 500 4Matic [DE - Lim4 S 500 EU6, 4Matic, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2220851A164104	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.268km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 455 PS (335 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 4.663 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.528km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	225 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer sind zusätzlich Winterräder vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Motor 4,7 Ltr. - 335 kW V8 KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (Analog)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)
- Fernschließung Heckdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Park-Paket
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autonomer Bremseingriff
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Kamerasystem 360 Grad
- Sitz-Komfort-Paket
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












NEXEN










DAIMLER AG
WDD2220851A164104
2715 kg
4900 kg
1345 kg
1445 kg

CarOnSale


CarOnSale






14:04
TMC








Verbrauch l/ 100 km
180°-Ansicht




















Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)