
CarOnSale

Volkswagen Polo Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	92.776km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Comfortline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Comfortline OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZLU037968	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.776km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB und USB-Ladeanschluß vorn
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Außenspiegel lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Raucher-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anzeige für Waschwasserstand
- Lautsprecher (6)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Winter-Paket
- Handbremshebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZLU037968

CarOnSale







16.09.2020 0603 CDS00387 6
WVWZZZAWZLU037968
VOLKSWAGEN, VW
POLO
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832DG
BENZIN
185/65 R15 88H
e1*2007/46*1783*16
30.08.2019
FT466515


Sep 28
Sep 27
a3c4d4a
0CFK5822



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)