CarOnSale

Seat Leon X-Perience 4Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	228.833km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon X-Perience 4Drive [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, X-Perience 4Drive Start&Stop, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZGR041529	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.833km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 228.313km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: TIMANFAYA/ADVENTURE BROWN
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Komfort
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Bluetooth Audio-Streaming
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Leder-Paket
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Heckleuchten LED
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sprachsteuerungs-System
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VSSZZZ5FZGR041529

CarOnSale

LEON


MEINE ZIELE
MENU
NEUES ZIEL
London
Paris
MEINE TOUR
POI



ParkPilot
ZURÜCK
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
STUMM












JKS
GARAGE


Jens Probst




22.09.2015 7593 AKI000118
M1 AC
VSSZZZ5FZGR041529 7
SEAT
5F
XCUNAX1V
AD6SAD6D90037MMMLM573
LEON X-PERIENCE
SEAT (E)
Fz.z.Ferp.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0802 36W0 1968
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DA
TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.09.2015*
2 2 135/3500 224
4543 - 4648 1816 - -
1478 - - 1529 - -
80 -
129 2080 2080
1060 1070 -
1060 1070 -
77 2613 69
2000 750 5 -
205/50 R17 93V XL
205/50 R17 93V XL
BRAUN / - 8/-
e9*2007/46*0094*17
26.06.2015 K WY214018


ZBI 30570



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)