CarOnSale

Opel Movano HKa L2H2 3,5t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	130.785km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano HKa L2H2 3,5t [DE - HKa4 2.3 CDTI Biturbo 136 (3,5t) EU6d-T, FWD L2H2, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VMR8607LB202104	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.785km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.355km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3682 mm
- Sicht-Paket
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Generator 185 A
- Hochdach H2, Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Biturbo CDTI
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Tagfahrlicht LED
- Radstand mittellang
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket
- Licht-Paket 1
- Audio-Navigationssystem Navi 50 IntelliLink Pro
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Reserverad in Fahrbereifung
- Klimaanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Authentifizier.schl
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
OK

MOVNRBB07LB202104










Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


MOVANO


99.01.2020 1844 AKM00049 5
W0VMR8607LB202104
OPEL
MR
F48C
51C11H3
MOVANO
OPEL AUTOMOBILE
2.2.GÜ.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
9B82 36CI 2299
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGT6*
225/65 R16C (112/116)T
225/65 R16C (112/116)T
e1*2007/46*0362*26
26.07.2019 K FN761581


TÜV
S.11.26
Stadt Bocholt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost, Delle)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)