DEKRA-Nr: 0209 / 059989 / 2026 / B080894001868 vom 05.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **WAUZZZGY9SA079837**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.10.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.03.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	GY / A3 35 TDI Limousine S tronic
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / BZO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY9SA079837
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	navarrablau metallic (X5H)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	50.425 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dekoreinlagen Feinlack vulkangrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber vorn elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Gurte: Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenspiegel abblendbar, Interieur mit Normalsitzen in Stoff schwarz, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 1-Zonen mit Vorbereitung für weitere Klimafunktionen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Luftzusatzheizung elektrisch, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Nichtraucherausführung, Paket: Ambiente Lichtpaket, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Vorbereitung für Functions on demand, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent, Start-Stop-System, Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond, Telefon: Audi Phone Box light, Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, Audi drive select, Fernlichtassistent, Lackierung: Metallic, Modellbezeichnung, Entfall, Paket: Assistenzpaket Fahren und Parken pro und Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus, Paket: Business, Paket: Infotainmentpaket Connectivity, Paket: Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz, Paket: Klimatisierungspaket plus, Paket: Komfortpaket, Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie, Telefon: Audi phone box

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 9.600 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach, eingedellt, smart repair (Bild 7, 8); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 5, 6).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0209 / 059989 / 2026 / B080894001868 vom 05.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen FIN WAUZZZGY9SA079837

Vorgang

Kunden-Nr.	0215611083
Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	
Besichtigung	
Bewertet auf	05.10.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.03.2025	Letzte Zulassung	10.03.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TDI Limousine S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY9SA079837	HSN / TSN	0588 / BZO
Schlüssel-Nr.	10115244	Km-Stand abgelesen	50425
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	navarrablau metallic (X5H)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Falken / ZIEX ZE-310A EC AO	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis
Fz. Grundwert: (20 Mon): MK

Fz. Notierung

Serienausstattung

Serie: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dekoreinlagen Feinlack vulkangrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber vorn elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Gurte: Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenspiegel abblendbar, Interieur mit Normalsitzen in Stoff schwarz, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 1-Zonen mit Vorbereitung für weitere Klimafunktionen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Luftzusatzheizung elektrisch, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Nichtraucherausführung, Paket: Ambiente Lichtpaket, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Vorbereitung für Functions on demand, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent, Start-Stop-System, Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond, Telefon: Audi Phone Box light, Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
1D2	Anhängevorrichtung	4	800*		350
2H6	Audi drive select	5	150*		58
8G1	Fernlichtassistent	3	150*		73
	Lackierung: Metallic	5	730*		284
2Z0	Modellbezeichnung, Entfall	5	0*		0
PZC	Paket: Assistenzpaket Fahren und Parken pro und Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus	4	1330*		582
W1E	Paket: Business	4	2680*		1172
PYG	Paket: Infotainmentpaket Connectivity	4	2200*		962

PWD	Paket: Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz	4	500*	219
PYC	Paket: Klimatisierungspaket plus	2	980*	517
PYA	Paket: Komfortpaket	4	655*	286
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie	5	0*	0
9ZE	Telefon: Audi phone box	4	300*	131

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **4.634 EUR**

Zwischenwert 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 9.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 50425 Kateg.: 43 = 33467
BZ2K = -3.23476 (AS = 0.694919 BS = -0.005941)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto

1. Dach, eingedellt, smart repair (Bild 7, 8)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 5, 6)

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-148 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				266 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-33 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-33 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-33 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-33 EUR

Legende S/ Sommer /O Original

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Rechn. Ergebnis:

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Einkaufswert	mit 19% MwSt.

Verkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Verkaufswert	mit 19% MwSt.

Der Sachverständige
György Tecsy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 6 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 7 : Dach, eingedellt, smart repair




Bild 8 : Dach, eingedellt, smart repair