CarOnSale

# Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2020 | 76.977km | 252 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q5 [DE - SUV5 50 2.0 TFSI e Hybrid EU6d-T, quattro sport, 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZFY1L2097035 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>76.977km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>252 PS (185 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>62.883km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2020 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>49g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>2.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 200 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 210 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 35 kW (Hybridantrieb)
- Exterieur-Paket S line
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Hybrid
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schwellerleisten Sport-Design
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Dachkantenspoiler S-line
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz verstellbar
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung

## Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Optik-Paket Titanschwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachreling
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Scheibe)
- Komfort-Standklimatisierung
- Rückfahrkamera
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WAUZZZFY1L2097035

CarOnSale



13:22
JAM FM









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)