CarOnSale

BMW X1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	196.078km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVP31040VT02800	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.078km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Kurvenlicht
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Connectivity-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- X Line
- Abbiegelicht
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sprachbediensystem
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Xenon-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






































26.10.2011 0005 APT00066 1
M1 AC
WBAVP31040VT02800
BMW
X1
VP3 (
5A0V0
X REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z Pers.bef.b. 4 Spl
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5A.P(CI.M, N1 (
Diesel
0002 35A0 1995
F.1/F.2: 2225 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1280 B.ANHÄNGEBETRI
EB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*
2 2 130/4000 213
4454 - 4454 1798 -
1545 - 1545 1660 - 1660
80
184 2145 2145
1010 1165 -
1010 1165 -
75 3000 70
2000 750 5
225/50 R17 94V
225/50 R17 94V
-
Weiß 0
e1*2007/46*0275*05
19.07.2011 K DY401178


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)