WAUZZZ8V0FA129292

Angaben zum Fahrzeug

		Besichtigungszustand	ausreichend
		Laufleistung (abgelesen)	114.391 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	20.900 km
Typ/Modell	A3 Sportback	**HU (abgelesen aus ZBI)**	04/2028
Vehicle Identification number	WAUZZZ8V0FA129292	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.395 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	23.02.2015	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Grau-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenshöhe (netto)
1	Front, Seite links, Seite rechts	

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)
1	Front, Seite links, Seite rechts	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/40 R18 92Y	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	205/55 R16 91H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung: CZEA 1395ccm (1.4 Ltr) 110kW, Z7S 2-Schicht-Perlcolor - daytonagrau perleffekt (Z7S), 2015 2015, HM4 225/40 R 18 .. Y, TK8 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.D, DG6 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW TSI Grundmotor ist: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8, 0A2 5 Türen, 0EJ 5-Gang-Schaltgetriebe, 0A2 5-türig (Sportback), G0K 6-Gang, G0K 6-Gang-Schaltgetriebe, CC1 7.5 J x 18 Alu, 55B5 ab 02.2015, 7MM Abgaskonzept, EU6 Plus, 7MM Abgasnorm EU6 plus, QE1 Ablagepaket, FA0 Abwicklung Serie, 4UP Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.Beifahrer-Airbag- Deaktivierung, 1E1 Aktivkohlebehälter, QJ1 Aluminiumoptik, CC1 Aluräder 7,5x18, UH2 Anfahrassistent, 1D2 Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals werksseitig, 1D2 Anhängevorrichtung, abnehm- und abschliessbar, WSP^WQS AUDI 100 SPORT II, A51 Audi AG, 021 Audi AG, Ingolstadt, 2H6 Audi Drive select, UH2 Audi hold assist, UE7 Audi music interface, 9VD Audi sound system, 2KR Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch, 6XD Aussenspiegel elektr. einstell-/beheizbar, 5SL Aussenspiegel links, asphärisch, 5RU Aussenspiegel rechts (grosses Sichtfeld), konvex, 6XD Aussenspiegelglas heizbar, 5SL Aussenspiegelglas links asphärisch, 5RU Aussenspiegelglas rechts konvex, A9D Ausstattung 2, N7V Ausstattung Stoff Biathlon/Perlnappaleder, J0T Batterie 360A (69Ah), NY0 Batterie/Generator Kapazität Standard, 6FA Bauteile ohne besondere Oberfläche, B0A Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift, C17 Betriebserlaubnis Nachtrag 17, N7V^QF Black Biathlon Cloth/Leather, 9ZX Bluetooth-Schnittstelle, 0VC Bordliteratur in deutsch, 1S1 Bordwerkzeug und Wagenheber, 9U1 Bremsbelagverschleisskontrolle, QJ1 Chrom-Paket, QE1^6E3^4A3^9AK^7X1 comfort drive Paket plus, 6NQ Dachhimmel schwarz, 3S1 Dachreling, 3S1 Dachreling, blank, Z7S Daytonagrau perleffect (Z7S), 5TG Dekor-Einlagen, Alu matt gebürstet, 5TG Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, 6F1 Dekorfolien hinten,ohne seitlich, 8Y1 Doppelton-Signalhorn, 8GU Drehstromgenerator 140 A, G35 Dämpfung vorn, EF1 ECO-Funktion (Software), 2G7 Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz, 7X1 Einparkhilfe (PDC-Parkpilot), 7M8 Einstiegleisten in den Türausschnitten, 9TB Einstiegs- / Warnleuchten in allen T}ren, UE7 Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, AUX-IN, USB und iPod, 7AA elektronische Wegfahrsperre, 1AZ Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), UK1 Entriegelung Hintersitz Standard, 9S6 Fahrerinformationssystem color, 7LJ Fahrzeugklassen-Differenzierung -8V0-, L47 Federbereich 47, UA3 Federung S-Line, 4R4 Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch, 0FA Fertigungsablauf Standard, 6NQ Formhimmel schwarz, 1X0 Frontantrieb, 4GH Frontscheibe mit Farbkeil, 1A5 Fuel system for fuel-injected SI engine, VL1 Fussgängerschutz, VL1 Fussgängerschutzmassnahmen erweitert, VF0 Fusshebelwerk Standard, 0TD Fussmatten vorn und hinten, 8IG Gasentladungs-Scheinwerfer (D1-/D3-Lampe), 5A4 Gepäckraumauskleidung (Ausf.1), 6SS Gepäckraumbodenbelag, 8T2 Geschwindigkeitsregelanlage, 8T2 Geschwindigkeitsregelanlage GRA, 0YE Gewichtsklasse Hinterachse Gewichtsbereich 5, 4ZB Glanzpaket, 4GH Grünbandfilter in der Windschutzscheibe, 9P8 Gurtkontrolle, 6V1 Heckblende (ECE), 5J2 Heckflügelspoiler, 5J2 Heckklappenspoiler S-Line, 8M1 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, 3PQ Hoeheneinstellung,manuell,fuer Vordersitzeplus Sitzflaechen-Neigungs u. Tiefeneinstellung beide Vordersitze, CZEA Injection 1,4ltr 110kw, U5A Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H, KK1 Kaeltemittel R134a, F0A Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung, 6W6 Kennzeichenträger vorn, 4H5 Kindersicherung elektrisch, 4H5 Kindersicherung, elektrisch betätigt, 3B4 Kindersitzbefestigung für Kindersitz- system ISOFIX, PID Kindersitzbefestigung ISOFIX mit Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag, 3G4 Kindersitzverankerung vorn, 9AK Klimaautomatik, 9AK Komfortklimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung, 4X3 Kopfairbag links und rechts, mit Seitenairbags vorn, 3T2 Kopfstützen hinten (3 Stück), 5ZF Kopfstützen vorn, 0U0 Kraftstoffqualität 98 ROZ, 8Z5 Kühlung verstärkt (gemässigtes Heissland), X0A Landesverkaufsprogramm Deutschland, 8Q3 Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb), PU8 Licht- und Regensensor, 8N6 Licht-/Regensensor, QQ4 Lichtpaket im Innenraum, L0L Linkslenker, QSZ Main, 6E3 Mittelarmlehne vorn, I8D MMI Radio Standard, 7UF MMI® navigation module, 4P4 Modul Boden hinten Ausführung 5, 8Z5 Motorkühlung Ausführung 1, 9S6

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour", 7UF Navigationspaket, PNU Navisystem Plus(RNE-E) mit MMI und Europa DVD für Export, 8WB Nebelscheinwerfer, 8TB Nebelschlussleuchte, E0A No Special Edition, 0K0 Ohne alternativ-Antriebssystem, EA0 Ohne Anschlussgarantie, 8G0 Ohne Antennenleitung für Funk, 7HA Ohne Belederung unten, 5C0 Ohne besondere Karosseriemassnahmen, 3FA Ohne Dacheinsatz (Volldach), 3X0 Ohne Durchladeeinrichtung, 6K0 ohne Frontassist/ohne City-ANB, FC0 Ohne Individualeinbau, KA0 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik, 1U8 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne, 1W0 Ohne Kühlbox, ES0 Ohne Ladedose, EV0 Ohne Ladekabel, 3H0 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze, 7P0 Ohne Lendenwirbelstütze in Vordersitz-/und Rücksitzlehnen, QK0 Ohne Multifunktionskamera, 9K0 Ohne Nackengebläse, EL0 Ohne Online Dienste, 7Y0 Ohne Spurwechselassistent, 3CA Ohne Trennwand, QV0 Ohne TV-Empfang, 7G0 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System), EW0 Ohne Wartungsvertrag, 7S0 Ohne Windschott, 7E0 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung, 1SA Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz, 9M0 Ohne Zusatz-/ Standheizung, 2WA Ohne zusätzliche Bereifung, IX1 Ottomotor, 1G8 Pannen-Set, I8D Radio Standard (Gen1), 1PA Radschrauben Standard, 0B1 Radstand, 9JD Raucherausführung, Ascher vorn, AV1 Rechtsverkehr, ER1 Regionscode " ECE " für Radio, HM4 Reifen 225/40 R18 92Y xl, V0A Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke, 7K1 Reifendruck-Kontrollsystem, FQ0 Räder der Serie, 3NZ Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar, PQD S line Exterieurpaket, PQD^WQS S line Exterieurpaket mit S-line Sportpaket, WSP S line Selection, WQS S line Sportpaket, 2JD S-line Exterieurpaket, 0NB S-Line Schriftzug, aussen, 8SK SBBR-Leuchte mit Dioden (LED), 4KC Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, 1KE Scheibenbremsen hinten, 1ZE Scheibenbremsen vorn, 9T1 Scheibenwaschdüsen heizbar, 9T1 Scheibenwaschdüsen vorn beheizbar, 8N6 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/ Regensensor, 8X1 Scheinwerferreinigungsanlage, QF schwarz/silber, 1Z0 Serienkraftstoff-Erstbefüllung, AQ0 Serienqualität, QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable), 1N3 Servotronic, geschwindigkeitsabhängige Servolenkung, 4L2 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar, 4A3 Sitze vorn heizbar, 4A3 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar, 7F9 Sitzmittelbahn und -wangen, Kopfstützenvorderteile sowie hintere Mittelarmlehenoberfläche in Leder, 0LW spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland, 1EX Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw, 2UG SportAusführung 2, K8R Sportback, 2UG Sportfahrwerk S-Line, 2PF Sportlederlenkrad unten abgeflacht mit Multifunktionstasten, 2PF Sportlenkrad mit Multifunkionstasten, Q4H Sportsitze, Q4H Sportsitze vorn, 0BE Stabilisator hinten, 0AD Stabilisator vorn, 0C0 Standard, 0Y1 Standard-Klimazonen, 7L6 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation, 2V5 Staub- und Pollenfiter mit Aktivkohle- filter, N7V Stoff-/Ledersitzbezüge mit Sitzmittel- bahn Stoff Piazza, Seitenwangen Nappa- leder, Lehnenrückseite Kunstleder, QF^N7V Stoff/Leder Sprint schwarz, 7L6 Stopp-Start-System mit Rekuperation, 2JD Stossfanger Sport, 8K4 Tagfahrlicht, 9ZX Telefonvorbereitung für Handy, NT0 Transportschutz (Ausf.1), 5K5 Transportschutzfolie (anstelle Lackkonservierung), 5D1 Trägerfrequenz 433,92 MHz, B01 Typprüfland Deutschland, 2Z1 Typzeichen am Heck bzw.mit Quattroschriftzügen, 7X1 Ultraschalleinparkhilfe hinten, FM0 Variante Grundausstattung, 1T3 Verbandsmaterial und Warndreieck, 0N4 Vier-Lenkerachse, QG1 Wartungsintervallverlängerung, 8W1 Waschwasser-Standanzeige, 9T1^6XD Winterpaket, 7W0 Wischeranlage mit Kompaktlagersystem, 20A Without electric motor (hybrid), 8IG Xenonscheinwerfer, 4I2 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung, QQ4 zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Bemerkungen

Fahrzeug ist noch angemeldet und wurde wieder mitgenommen.
Fahrzeugzustand entspricht Alter und Laufleistung.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	A3 Sportback	**Laufleistung (abgelesen)**	114.391 km
Vehicle Identification number	WAUZZZ8V0FA129292	**Erstzulassung**	23.02.2015

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Unfallschaden
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	140 µm
2	Dachholm links	147 µm
3	Dachholm rechts	128 µm
4	Heckklappe/-tür	120 µm
5	Kotflügel links	188 µm
6	Kotflügel rechts	189 µm
7	Motorhaube	244 µm
8	Seitenwand links	140 µm
9	Seitenwand rechts	118 µm
10	Tür hinten links	90 µm
11	Tür hinten rechts	115 µm
12	Tür vorne links	183 µm
13	Tür vorne rechts	115 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Karl Stecher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg vorne (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: FIN




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen