CarOnSale

Renault Scenic Grand Exception

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2007	172.102km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Grand Exception [DE - Van5 2.0 16V, Exception, (Facelift) 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN VF1JMAUNA38039966	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.102km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.331km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	900 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Fairway-Paket
- Getriebe Automatik proaktiv - Typ: DPO (4-Stufen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Sonnenschutzrollo an Türen und Seitenscheiben hinten
- Klimaautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Variomodul
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Confort-Paket
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 99 kW
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaanlage
- Audiosystem: 4x15 Watt mit Cassettenteil
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: verlängert
- Luxe-Paket
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Parkbremse elektrisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU ECLIPSE

Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Innenausstattung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF1JMAUNA38039966


CarOnSale




KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
BOB
Autohaus


ISOFIX
SCENIC
ISOFIX





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch): Schimmel