CarOnSale

Volkswagen Polo IV Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2002	88.163km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Comfortline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ3D024030	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.163km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2002	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Comfortline
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Generator 70 A
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenbremse hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BBY)
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















1.4 16V




1302











WVWZZZ9NZ3D024030


CarOnSale


CarOnSale






20.06.02
0603
657
0086
01
0200
WVWZZZ9NZ3D024030
3
9N
POLO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001
0462
1390
ZU 18-20:L.BIS 3993 U.ZU 8:BIS 1293*ZU F.1/F.2:+50 U.2
U 7.1-8.3:H.+35 8.ANH-BETR.*ZU 0.1:1200 BIS 8% STEIG.*
WW.AHK LT.EGTG/ABE*Datum zur Emissionsklasse: 20.06.20
02*
3897
1650
1465
1126
180
1600
1600
870
780
870
780
78
69
1000
500
165/70R14 81T
165/70R14 81T
GRAU
E1*98/14*0174*03
21.03.02
FY437391


DEKRA
Kreis Warendorf
Der Landrat
Amt für öffentliche Sicherheit,
Ordnung und Straßenverkehr
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)