CarOnSale

Suzuki Vitara 1.4 S 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	44.669km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vitara 1.4 S 4x2 [DE - SUV5 1.4 EU6, S 4x2, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TSMLYDH1S00B24760	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.669km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.373 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.308km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Satin-Silber
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Edelstahlpedale
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (RBS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Applikationen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill im Wabendesign
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V BoosterJet KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2500 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Uni-Lackierung
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zeituhr (analog)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth
- Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Getränkehalter
- Leuchtweitenregelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MAGYAR SUZUKI CORPORATION
e4*2007/46*0928
TSMLYDH1S00B24760
1725 kg
2025 kg
1- 1040 kg
2- 920 kg
TYPE
ENGINE
COLOR ZNL QQ6
PNK315022
CONTACT ADDRESS
2900 ESZTERGOM, SCHMEIDEL J. u. 52, HUNGARY













DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
SUZUKI


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
SUZUKI




CERTIFICATE OF CONFORMITY
SUZUKI


10.08.2022 8306 ACV000028
M1 AB
TSMLYDH1S00B24760 8
SUZUKI
LY
DH1S
AGS
VITARA
MAGYAR SUZUKI (H)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 01462
WW.ANK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.08.2022*
02 01 0075/06000 180
04175 - 1775 - 1785
1595 - 1600 001320 - -
- 00075 - -
0121 001725 1725
01040 00920 -
01040 00920 -
076 03750 068
01200 0400 5 -
215/55R17 94V
215/55R17 94V
0
a4*2007/46*0928*12
10.02.2022 K GG233968


DZCK034
Stadt Lin
Bürgeramt
ZBI 28445


GG233968

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)