CarOnSale

Volvo XC60 Plus Bright AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	81.510km	197 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Plus Bright AWD [DE - SUV5 B4 (Diesel) AWD EU6d, Plus Bright Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1UZK5V5P1319724	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.501km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (WLTP) 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Kratzer, Kerben	✕ 1 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen am Fahrzeugheck Chrom
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2865 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Sitzheizung hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Rückfahrkamera
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkradheizung
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Service-System: Google Services
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
- Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























YV1UZK5V5P1319724


CarOnSale

CarOnSale



Klima
Luftqualität
Timer
Auto
Manuell
Klima aus
21°
HI
Max. Defroster

Auto
Manuell
Klima aus
LO
LO
Max. Defroster

Harman/Kardon





VOLVO
Moll GmbH & Co. KG




YV1UZK5V5P1319724

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)