CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 45 S AMG 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



11/2021	136.955km	LEISTUNG 421 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 45 S AMG 4Matic [DE - Kb5 AMG CLA 45 S EU6d, 4Matic, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K1186541N268710	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.955km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 421 PS (310 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.433km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG Driver's Package
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Display-Paket
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 310 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Ambiente-Beleuchtung
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Bremssättel Rot lackiert
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)

Sonderausstattung

- AMG Performance Sitz-Paket Advanced
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Multikontursitz-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Infotainment-Paket High-End
- Motorsound-System (AMG Real Performance Sound)
- Night-Paket (AMG)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Surround-System Burmester
- Aerodynamik-Paket AMG
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (AMG Microfaser)
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Rückfahrkamera
- Digitales Instrumenten-Display
- Laderaum-Paket
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Panorama-Schiebedach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sportsitze AMG Performance
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenairbag (Sidebag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1K1186541N268710
2205 kg
3805 kg
1175 kg
1055 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary

CarOnSale


CarOnSale











AUTO






CLA Shooting Brake




Außerbetriebsetzung am
05. 2026
LANDRATSAMT ROSENHEIM
VERKEHRSWESEN
WITTELSBACHERSTRAßE 53
83022 ROSENHEIM



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)