CarOnSale

# Peugeot Partner Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 | 164.046km | 114 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Partner Allure [DE - Van5 1.6 HDi FAP 115 EU5, Allure, 2012 - 2015] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>VF37J9HL0FJ645716 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>164.046km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>114 PS (84 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.560 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>8.755km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2016 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2015 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>134g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Allwetterreifen**

FELGE

**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Ungleichmäßig abgefahren | ⚠ 3 mm<br>Ungleichmäßig abgefahren |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Ungleichmäßig abgefahren |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 135 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 115 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 115 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Ölverlust: am Ventildeckel; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischanlage
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinder-Paket
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW HDi FAP
- Park-Paket
- Radiovorbereitung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem (ECE-Norm 64.02)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten lackiert
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Spa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Airbag Fahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Antischlupfregelung (ASR)
- Scheibenwaschanlage hinten
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Heckklappe, Scheibe fest
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe akustisch
- Ausstellfenster hinten
- Ausstellfenster hinten
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX

## Sonderausstattung

- Design-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sicherheits-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzheizung vorn
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos































AUTOMOBILES PEUGEOT
VF37J9HL0FJ645716
2065 KG
3065 KG
1-1170 KG
2-970 KG


CarOnSale



CarOnSale



14
Fr 08


Datum:
km:
Erschwerte Betriebsbedingungen
Normale Betriebsbedingungen
AUTOHAUS DECKERT
PEUGEOT
Autohaus Deckert GmbH
Saarpfalzstraße 11 • 66482 Zweibrücken
Tel. 06332/5664-0 • Fax 06332/5664-20
Firmenstempel
Nächste Wartung
km bzw. am


PEUGEOT
MOTION & EMOTION






07.07.2015
VF37J9HLOFJ645716
PEUGEOT
PARTNER OD.RAUCH
KOMBILIMOUSINE
DIESEL
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3065KG*STUFE PM5
AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.07.2015*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)




- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)




- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Nicht vorhanden)