CarOnSale

Toyota AYGO Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2008	179.319km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO Cool [DE - LimS3 1.0 EU4, Cool, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDJG10C70N305594	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.319km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Quietschen;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Seitenairbag vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Rücksitz geteilt
- Seitenaufprallschutz
- Wegfahrsperre
- CD-Player
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















10
30
50
70
90
110
130
150
170








A/C



TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL KGB10L-AGMGKW


CarOnSale


CarOnSale




J9EJ7TL9
Der Oberbürgermeister der


0.10.2008 5013 AAE00058 3
M1 AB
JTDJG10C70N305594 4
TOYOTA
AB1
KGB10(G)
KGB10L-AGMGKW(1F)
TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
70/220*2003/76B
EURO 4:5L
Benzin
0001 0463 998
2 1 50/6000
3410 1615
1465 895-925
108 1180 1180
695 695 -
695 695 -
83 4500 70
- - 4
155/65R14 75T
155/65R14 75T
Grau 7
e11*2001/116*0236*05
25.02.2008 K HN728





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Das Fangband ist gerissen



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Dämpfer

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)