CarOnSale

Citroen C5 Aircross Shine Pack Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	28.641km	181 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C5 Aircross Shine Pack Hybrid [DE - SUV5 Hybrid 225 (Plug-In) EU6d, Shine Pack Stop&Start (EURO 6d), 2019 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR7A4DGZSLL099900	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 28.641km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.254km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 32g/km (WLTP) 36g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (WLTP) 1.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	160 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Andere: Batteriekontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Batterieladung;

ZUSATZINFORMATIONEN

E-Antriebsbatterie wurde beim Vertragshändler erneuert; Ladekabel fehlen komplett; Fehlermeldung Batterieladung;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Bordcomputer
- Drive-Assist-Paket 5
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)
- Hybrid 165 kW (Motor 1,6 Ltr. - 133 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- NaviDrive-Paket 4
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Paketkombination: Drive-Assist-Paket 2 und Sicherheits-Paket 1
- Park-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2730 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenscheiben Verbundglas
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Stop-Start-Anlage
- Style-Paket Silber
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Audio-Navigationssystem: Connect Nav
- Drive-Assist-Paket 3
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Highway Drive Assist
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Drive-Assist-Paket 3
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Highway Drive Assist
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Sicherheits-Paket 1
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe hinten

- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision und Parksensoren seitlich
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Kamerasystem Vision 360 Grad
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Sicherheits-Paket 2
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU TIJUCA

Sonderausstattung

- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)
- Sicherheits-Paket 3
- Kamerasystem Vision 360 Grad
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 7 kW
- Parkassistent-Paket 360
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VR7A4DGZSLL099900

CarOnSale


CarOnSale











A/C AUTO
MENU
Suchen...







WARTUNGSNACHWEIS
AUTO-KD


CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
SCHNELLSTARTANLEITUNG
CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
BEDIENUNGSANLEITUNG






22.02.21 1889 ACC00005X 2 01 133 /6000 225
M1 AF 4500 1859
VR7A4DGZSLL099900 2 1688-1695 1845-1942
CITROEN - 65 -
A 32 2300 2300
4 1200 1200 -
DGZS-C1A000 1200 1200 -
- 65 1850 67
C5 AIRCROSS 1300 750 5 -
PSA AUTOMOBILES (F) 205/55 R19 97V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R19 97V
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*2018/1832AP GRÜN 6/-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 e2*2007/46*0642*11
Hybr.B/E ext.aufl. 18.11.20 K FU341712
0025 36AP 1598
ww.AHK lt.BGTG*Batteriekapazität 13,2 kWh*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlermeldung Batterieladung