CarOnSale

# Alfa Romeo Stelvio Competizione Q4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | 47.209km | 209 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Alfa Romeo | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Stelvio Competizione Q4 [DE - SUV5 2.2 JTDM EU6d, Competizione Q4, (Facelift 2) 2022 - 2023] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>ZARPAHDX5P7D75832 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>47.209km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>209 PS (154 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>19.267km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2023 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>167g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (21 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 175 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 145 µm |
| Seitenteil hinten links | 170 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 175 µm ⚠ |
| Motorhaube | 165 µm ⚠ | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Tiefenentladen“; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage 2-flutig
- Auspuffendrohr schwarz
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel schwarz, glänzend
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage verstärkt
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Dachhimmel schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) mit Logo
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrwerk Aktiv mit elektronischer Stoßdämpferregelung (Active Suspension)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterrahmen schwarz
- Frontgrill mit Wabendesign, Rahmen schwarz
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Farbbildschirm 8,8")
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege (2)
- Motor 2,2 Ltr. - 154 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Premium-Paket
- Radnabenabdeckungen
- Radstand 2818 mm
- Regen-Bremsassistent (RBA)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad, Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung (Aktivlenkung)
- Sperrdifferential (Q2)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Stoßfänger hinten schwarz glänzend (Veloce Design)
- Türgriffe außen Aluminium-Optik
- Uni-Lackierung Alfa-Rot
- Unterfahrschutz hinten
- Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
- Veloce-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang Digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss

- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Sportsitze Leder
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: AZZURRO NUVOLA
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn mit elektr. verstellbaren Seitenwangen
- Sound-System Harman-Kardon
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach)
- Lenkrad heizbar

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























ALFA ROMEO S.P.A.
ZARPAHDX5P7D75832
0,51
MADE IN ITALY

CarOnSale


CarOnSale

Competizione




















WARTUNGSNACHWEISE
GARANTIE
FREE TO GO
SERVICE



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZARPAHDX5P7D75832


Datum:
lassungsbescheinigung wird nicht als Eige
iesen.



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)