CarOnSale

# Volkswagen Eos 2.0 FSI Individual

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2007 | 999.999km | 150 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Eos 2.0 FSI Individual [DE - Cp/Ca2 2.0 FSI EU4, Individual, 2007 - 2008] | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>WVWZZZ1FZ8V025753 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>999.999km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>264.230km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2007 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>198g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kratzer, Kerben | ⚠ 3 mm<br>Kratzer, Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kratzer, Kerben | ⚠ 3 mm<br>Kratzer, Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 500 µm ⚠ | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 240 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 380 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | - |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Andere: Motorschaden; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Lenkung | Prüfung nicht möglich; |
| Batterie | Defekt; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Differential | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kilometerstand kann abweichen;**
**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk | Prüfung nicht möglich; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten Volkswagen Individual / Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage Climatic
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V FSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk Volkswagen Individual
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Essence Metallic

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS MFD DVD mit Multi-Funktions-Display
- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Raucher-Paket
- Windschott
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe hinten
- Tagfahrlicht
- Multifunktionsanzeige Plus
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















CarOnSale







WVWZZZ1FZ8V025753

CarOnSale

CarOnSale


GASPAREC
GASPAREC







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)




- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Verzogen



- Fahrertür (Anderer Schaden): Verzogen



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)