CarOnSale

# Opel Insignia Limousine HB

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 | 51.002km | LEISTUNG<br>140 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Insignia Limousine HB | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>W0LGT6EC6B1186277 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>51.002km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.796 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>43.587km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2011 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>182g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 155 µm | Beifahrertür | 145 µm |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 155 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 95 µm | Heckklappe | 135 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Check-Control-System
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Farbdisplay (CID)
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: POWERROT/RED
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-Navigationssystem DVD 800 Navi
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicht-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

## Sonderausstattung

- Heckscheibenwischer
- Parkpilotsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















OPEL
e1*2007/46*0374
WOLGT6EC6B1186277
2040 kg
3505 kg
1-1010 kg
2-1070 kg
Z 50B TAEK

CarOnSale

INSIGNIA

SRC

RES/+
SET/-




AUDIO
NAV
DEST
BACK


CarOnSale


Servicebestätigung
Hartmann
auto partner


Servicebestätigung
Hartmann
auto partner




07.07.2011 0035 AIJ00169 02 01 0103/06300 207
M1 AF
W0LGT6EC6B1186277 6
OPEL
OG-A
DC11
1AABA9ABDGA5
Insignia Limousine HB
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 01796
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2105*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
RIEB 1160*0.1:1500 BIS 10% STRIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.07.2011*
- - 04830 - - 1856
- - 1498 - - 01571
00085
179 002040 2040
01010 01070
01010 01070
077 03750 074
01400 0750 5
215/60 R16 95V
215/60 R16 95V
rot 3
e1*2007/46*0374*03
19.11.2010 K DY940583


JUN 2024
Außerbetriebsetzung
ZBI 08


[redacted]
[redacted]
DY940583

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)