CarOnSale

Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	67.017km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG GLB 35 4Matic [DE - SUV5 AMG GLB 35 EU6d, 4Matic, 2019 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2476511W084483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.017km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.538km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Easy-Entry Funktion
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Sicherheitsgurte rot
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachspoiler
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegsleisten (AMG)
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 225 kW KAT
- Radstand 2829 mm
- Sitz-Komfort-Paket
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket High-End
- Konnektivität-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multibeam LED
- Night-Paket (AMG)
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Leder-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Media-Display
- Multifunktions-Telefonie
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N2476511W084483
2260 kg
4160 kg
1- 1230 kg
2- 1070 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale






Hinten






AUTO








Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)